Prefettura di Piacenza - Ufficio Territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Nella giornata odierna si è tenuta in Prefettura una riunione finalizzata all'esame della situazione venutasi a determinare a causa di uno sversamento di idrocarburi dall'oleodotto 10 Sannazzaro – Fiorenzuola in località "Campo Madonna" nel Comune di Piacenza.

Alla predetta riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario Dr. Elio Faillaci, sono intervenuti l'Ass. alla Protezione Civile della Provincia Dr. Dosi, il Coll. Cappellano per il Comando Provinciale Carabinieri, l'ing. Scrima in rappresentanza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il dirigente della Sezione Provinciale dell'Arpa, accompagnato da funzionario, il Dirigente della Protezione Civile del Comune di Piacenza, il Vice Sindaco del Comune di Gossolengo e rappresentanti dell'E.N.I. che gestisce il predetto oleodotto.

Dalla riunione è emerso che l'evento emergenziale in parola, il quale avrebbe interessato una superficie inferiore ad 800 metri quadrati, è stato causato da un maldestro tentativo di furto di gasolio perpetrato da ignoti nel primo pomeriggio di domenica 2 marzo scorso.

Il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri ha consentito di diramare l'allarme agli Enti competenti che in breve tempo sono intervenuti sul posto. Dallo stesso pomeriggio è, quindi, iniziata l'attività di bonifica dell'area interessata che proseguirà, secondo le previste procedure e monitorando progressivamente la situazione, da parte dei tecnici dell'ENI con la supervisione dell'ARPA. E'stato, altresì, rappresentato da parte dei predetti tecnici che non vi sono pericoli di inquinamento delle acque del fiume Trebbia.

Piacenza, 3 marzo 2014